

Fotodokumentasjon del 1 av 2: vinduskitting i veggen, listrammene



Navn på eiendom:	Restaurering av vinduer på Valdres Musea (Andris Vang-Stogo, Skattebu-Stogo, Rogne-Bygging)
Gårds- og bruksnummer:	
Type objekt:	vindu
Eier:	
Adresse:	Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
Kommune og Fylke:	Nord Aurdal, Innlandet
Foto/tekst:	Andreas Goretzka
Dato:	27.01.22
Andre opplysninger:	



BILDE 1

Andris Vang-Stogo

Løs kitt ble fjernet.

Kittfals ble grunnet med schellakk.

Fast sittende kitt ble opparbeidet med en kittvelling (kitt fortynnet med terpentin).



BILDE 2

Andris Vang-Stogo

Tre torammsvinduer og et etrammsvindu.

Vinduer har fått ny kitt.



BILDE 3

Skattebu-Stogo

Seks torammsvinduer med grunn kittfals og delvis nedslitt omramming (gavlveggen).



BILDE 4

Skattebu-Stogo

Tre vinduer fekk ny kitt. To ble demontert for å etablere ny kittfals (halvsåling). Nedslitt material blir erstattet med nytt.



BILDE 5

Rogne-Byggingen

Gavlveggen med tre torammsvinduer ble kittet på nytt.

Råteskade måtte utbedres. (Se fotodokumentasjon del 2 av 2.



BILDE 6

Vindu demontasje pga. grunn kittfals og råteskade.



BILDE 7

Skattebu-Stogo i gavlveggen.
Vindusomramming (listverk) ute er nedslitt.

Kittfals er for grunn.



BILDE 8

Skattebu-Stogo



BILDE 9

Skattebu-Stogo

Vindusomramming: knekt,
sprukket, vind og nedslitt.



BILDE 10

Skattebu-Stogo

Festemidler fra vindusomramming:
En hånd smidd spiker blant klyv- og
virkant spiker ble funnet (høgre).



BILDE 11

Material undersøkelse – furu –
kjerneved. Ikke gran.

Nål vekst prikker i kjernområde
finnes bare i furu. Bilde 11 viser
baksiden av list omramming.



BILDE 12

6'' Laftestokk, naturtørket furu,
emne til vindu restaurering.



BILDE 13

Maskinering av material på
båndsag.



BILDE 14

Kopi av list profil med håndhøvel.



BILDE 15

Kopi av sliss og tapp forbindelse
som blir låst med trespiker/plugg.



BILDE 16

Tre-spiker ble drevet inn og låser sliss og tapp forbindelse i list-ramme. Spissen av trespiker vender til uttsiden.



BILDE 17

Klar til montasje. To list-rammer fra Skattebu-Stogo er ferdig.



BILDE 18

Oppstart av glass arbeid. For å kunne etablere ny kittfals i 1 av 6 rammer.

Se videre i fotodokumentasjon del 2 av 2.